# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 3月 3日

出願番号 Application Number:

特願2003-055152

[ST. 10/C]:

[JP2003-055152]

出 願 Applicant(s): 人

ニスカ株式会社

2004年 2月12日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

NP1594

【提出日】

平成15年 3月 3日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

F16B 1/00

F16H 7/00

【発明者】

【住所又は居所】

山梨県南巨摩郡増穂町小林430番地1 ニスカ株式会

社内

【氏名】

由井 賢一

【特許出願人】

【識別番号】

000231589

【住所又は居所】

山梨県南巨摩郡増穂町小林430番地1

【氏名又は名称】

ニスカ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100104721

【弁理士】

【氏名又は名称】

五十嵐 俊明

【電話番号】

03-5521-1661

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

057565

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像読取装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 箱状のケーシング内に収容され、副走査方向に移動しながら 静止原稿の読取走査を行う走査手段と、

前記走査手段の主走査方向一側を支持し副走査方向に案内する支持手段と、

前記走査手段を副走査方向に移動させる駆動源と、

前記駆動源の駆動を前記走査手段に伝達する駆動伝達手段と、

前記ケーシングを補強するために前記副走査方向に沿って前記ケーシングに取り付けられた第1、第2補強プレートとを備え、

前記第1補強プレートは、前記走査手段の主走査方向他側を支持し前記走査手段を前記副走査方向に案内するガイド手段を構成し、

前記第2補強プレートには、前記駆動源及び前記駆動伝達手段が固定されていることを特徴とする画像読取装置。

【請求項2】 前記駆動伝達手段は、前記走査手段に係合しており、前記走査手段に前記駆動源の駆動を伝達する無端ベルトと、前記無端ベルトが掛け渡された一対のプーリと、前記一対のプーリ間の距離を調整する調整手段とを有することを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。

【請求項3】 前記ケーシングは樹脂材料で構成され、前記第1、第2補強プレートは金属材料で構成されたことを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。

【請求項4】 前記第1、第2補強プレートは、前記ケーシングの内底面に 配設されたことを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。

【請求項5】 前記ケーシングは前記副走査方向に離間して配設された第1、第2ケース側壁を有し、前記支持手段は棒状で前記副走査方向に沿って前記第2補強プレートの近傍に配置され、前記支持手段の各端部がそれぞれ前記第1、第2ケース側壁に固定されて配置されたことを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。

【請求項6】 前記第2補強プレートには、更に、前記ケーシング内を冷却

するためのファンと原稿に光を照射する光源を駆動させる光源駆動手段とが配設されたことを特徴とする請求項1に記載の画像読取装置。

【請求項7】 前記ファンと前記光源駆動手段とは、前記走査手段の走査領域外で前記第2補強プレートに固定されていることを特徴とする請求項6に記載の画像読取装置。

【請求項8】 前記駆動源、ファン及び光源駆動手段が前記副走査方向に沿って並設され、前記副走査方向の一側に前記ファン、他側に前記駆動源、前記ファン及び前記駆動源の間に前記光源駆動手段が配設されたことを特徴とする請求項6又は請求項7に記載の画像読取装置。

【請求項9】 前記第1補強プレートは、前記走査手段が摺動する摺動面を 有し、前記摺動面の前記副走査方向に沿う両端部の少なくとも一方には、前記摺 動面に対し屈曲する屈曲面を有していることを特徴とする請求項1に記載の画像 読取装置。

【請求項10】 前記第2補強プレートは、前記ケーシングの内底面に沿う 底面と、前記底面に対して屈曲する屈曲面とを有することを特徴とする請求項1 に記載の画像読取装置。

【請求項11】 前記第2補強プレートは、前記副走査方向に沿う断面略コ字状の支持部を有し、前記支持部に前記一対のプーリの少なくとも一方が支持されていることを特徴とする請求項2に記載の画像読取装置。

### 【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\ ]$ 

【発明の属する技術分野】

本発明は、ファクシミリ装置、画像形成装置、コンピュータに接続されて使用されるスキャナなどに使用される画像読取装置に関する。

[0002]

### 【従来の技術】

一般の画像読取装置は、箱状のケーシング内にCCDなどのイメージセンサを 搭載した画像読取ユニットを備え、この画像読取ユニットを副走査方向に移動さ せて、ケーシングに固定されたプラテン上に載置された原稿の読み取りを行って いる。また、ケーシング内には、画像読取ユニットを駆動させるためのモータ等の駆動源、駆動源からの駆動を画像読取ユニットに伝達するためのタイミングベルト、タイミングベルトが掛け渡される一対のプーリなどの駆動系も収容されている。

### [0003]

また、近年、装置の軽量化及び部品点数を低減させるために、ケーシングを樹脂で一体形成している。しかし、強度低下のためにケーシングが変形し、読取走査を正確に行うことができない、という問題がある。更に、温度変化によりケーシングが伸縮し、プーリ間の距離が変化するため、タイミングベルトの張りが変化し、歯とびなどが生じてしまい、正確な走査ができず、画像に影響を及ぼしている。

### [0004]

樹脂製のケーシングを補強するために、箱状に一体成形されたケーシングの上面に、副走査方向に沿って配設された2枚の補強プレートと、主走査方向に沿って配設された2枚の補強プレートとの計4枚の補強プレートが配設された画像読取装置が知られている(特許文献1参照)。副走査方向に沿って配設された補強プレートの一方を画像読取ユニットが案内されるガイド部材と兼用することで、部品点数の削減及び組立性の向上を図っている。

#### [0005]

# 【特許文献1】

特開2001-238012号公報(図6、段落番号「0017」~ 「0019」)

### [0006]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特許文献1の技術では、駆動系の構成部材をそれぞれ個別にケーシングにネジなどを用いて固定した後、プーリ間の距離を調整しているため、組立性及び生産性が低い、という問題がある。また、環境温度変化による画像読取ユニットの走査の正確さの向上も図られていない。

#### [0007]

本発明は上記事案に鑑み、組立性に優れると共に正確に走査することが可能な画像読取装置を提供するをことを課題とする。

### [0008]

### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明は、箱状のケーシング内に収容され、副走 査方向に移動しながら静止原稿の読取走査を行う走査手段と、前記走査手段の主 走査方向一側を支持し副走査方向に案内する支持手段と、前記走査手段を副走査 方向に移動させる駆動源と、前記駆動源の駆動を前記走査手段に伝達する駆動伝 達手段と、前記ケーシングを補強するために前記副走査方向に沿って前記ケーシ ングに取り付けられた第1、第2補強プレートとを備え、前記第1補強プレート は、前記走査手段の主走査方向他側を支持し前記走査手段を前記副走査方向に案 内するガイド手段を構成し、前記第2補強プレートには、前記駆動源及び前記駆 動伝達手段が固定されている。

### [0009]

本発明では、第2補強プレートに駆動源及び駆動伝達手段を固定し駆動ユニット化することで、少ない部品数で駆動源及び駆動伝達手段を第2補強プレートと一体でケーシングに取り付けることができるので、組立性を向上させることができると共に、走査手段を支持する支持手段及び第1補強プレートとは別の第2補強プレートに駆動源が固定されているため、駆動源の振動が走査手段に伝達されることを抑制することができるので、正確に走査することが可能な画像読取装置とすることができる。

#### [0010]

本発明において、駆動伝達手段が、走査手段に係合されており、走査手段に駆動源の駆動を伝達する無端ベルトと、無端ベルトが掛け渡された一対のプーリと、一対のプーリ間の距離を調整する調整手段とを有すれば、駆動ユニットをケーシングに取り付ける前に調整手段の調整を行うことができるので、組立性を更に向上させることができる。また、本発明では、ケーシングは樹脂材料で構成され、第1、第2補強プレートは金属材料で構成されたため、温度変化時にケーシングの長さが変化することを第1、第2補強プレートで抑制することができるので

、一対のプーリ間の距離変化を抑制して走査手段の走行安定性を確保することが できる。更に、本発明では、第1、第2補強プレートはケーシングの内底面に配 設されたため、走査手段、駆動源及び駆動伝達手段を第1、第2補強プレートを 介してケーシングの内底面に安定した状態で配設することができる。また、ケー シングが副走査方向に離間して配設された第1、第2ケース側壁を有し、支持手 段が棒状で副走査方向に沿って第2補強プレートの近傍に配設され支持手段の各 端部がそれぞれ第1、第2ケース側壁に固定されれば、第2補強プレートが支持 手段に近いため、ケーシングの支持手段が固定されている近傍を補強することが できるので、支持手段の直線性を維持し、より正確な読取走査を行うことができ る。また、第2補強プレートに、更に、ケーシング内を冷却するためのファンと 原稿に光を照射する光源を駆動させる光源駆動手段とを配設すれば、更にユニッ ト化を図ることができるので、更に組立性を向上させることができる。このとき 、ファンと光源駆動手段とを走査手段の走査領域外で第2補強プレートに固定す れば、走査手段と、ファン及び光源駆動手段とが上下方向に重なるのを防止する ことができるので、画像読取装置の薄型化を図ることができる。このとき、駆動 源、ファン及び光源駆動手段を副走査方向に沿って並設し、副走査方向の一側に ファン、他側に駆動源、ファン及び駆動源の間に光源駆動手段を配設すれば、光 源駆動手段をケーシングの略中央に配置することができるので、光源駆動手段を 走査手段に近づけて光源駆動手段と走査手段との間の配線を短くすることができ る。

### $[0\ 0\ 1\ 1]$

また、本発明において、第1補強プレートが、走査手段が摺動する摺動面を有し、摺動面の副走査方向に沿う両端部の少なくとも一方に摺動面に対し屈曲する屈曲面を有すれば、屈曲面により第1補強プレートの補強をすることができるので、例えば、上下方向からの力によるケーシングの湾曲を抑制することができる。また、第2補強プレートがケーシングの内底面に沿う底面と、底面に対して屈曲する屈曲面とを有すれば、屈曲面により第2補強プレートを補強することができるので、上下方向からの力によるケーシングの湾曲を抑制することができる。そして、第2補強プレートが副走査方向に沿う断面略コ字状の支持部を有すれば

6/

、支持部により第2補強プレートを補強することができるので、上下方向からの力によるケーシングの湾曲を抑制することができると共に、支持部で一対のプーリの少なくとも一方を支持すれば、プーリを支持するための別部材が不要なので、部品数の増加を防止することができる。

### $[0\ 0\ 1\ 2]$

# 【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、本発明を画像を読み取る画像読取装置に適用した実施 の形態について説明する。

### [0013]

#### (構成)

図1に示すように、本実施形態の画像読取装置10は、原稿の画像を読み取る画像読取部1と、画像読取部1の上方に配置され画像読取部1で読み取りが行われる所定位置まで原稿を一枚ずつ搬送する自動原稿搬送部2とを備えている。

### $[0\ 0\ 1\ 4]$

### <画像読取部>

画像読取部1は、箱状で合成樹脂製のケーシング501を有している。ケーシング501の構成材料には、アクリルブタジエンスチレン(ABS)とポリカーボネート(PC)と混合した線熱膨張係数が約80×10<sup>-5</sup>(/°C)の合成樹脂が用いられている。ケーシング501は、ケーシング501の底部となり上面に開口が形成された箱状下ケーシング501aと、下ケーシング501aの上に配置された蓋状上ケーシング501bとで構成されている。下ケーシング501aは、ケーシング501の長手方向(以下、副走査方向という。)に離間して配設された第1、第2ケース側壁550a、550bを有している(図2参照)。上ケーシング501bの上面には、略水平に配置された透明な板状ガラスからなるプラテン511が取り付けられている。このプラテン511上に原稿が載置される。ケーシング501内には、副走査方向に移動可能に支持され、原稿の画像を読み取る画像読取ユニット6(図2中では、第1ケース側壁550a側ホームポジションHに配置されている)と、副走査方向に沿って配置され画像読取ユニット6を駆動する駆動ユニット520とが収容されている。

# [0015]

4

図2に示すように、下ケーシング501aの内底面かつ画像読取ユニット6の 長手方向(以下、主走査方向という。)一側(図2の奥側)には、駆動ユニット 520が取り付られている。駆動ユニット520の近傍かつ上方には、画像読取 ユニット6の主走査方向一側を支持し副走査方向に案内するロッド状(棒状)で 金属製のシャフト506が副走査方向に沿って配置されている。シャフト506 の各端部は、それぞれ第1、第2ケース側壁550a、側壁550bに固定され ている。また、下ケーシング501aの内底面かつ主走査方向他側(図2の手前 側)には、金属製で下ケーシング501aを補強し画像読取ユニット6を支持し て副走杳方向に案内する第1補強プレート502が副走査方向に沿って取り付ら れている。第1補強プレート502の構成材料には、線熱膨張係数が約11×1 り−6 (/°C)の一般鋼又は低合金鋼等を用いることができる。画像読取ユニ ット6の主走査方向他側の底面には、潤滑性樹脂で構成され第1補強プレート5 02の上面と接触して摺動する摺動部材が取り付けられており、画像読取ユニッ ト6は、この摺動部材を介して第1補強プレート502の上をスライドする。下 ケーシング501aの副走査方向に沿った駆動ユニット520側の側壁には、ケ ーシング501内にエアを取り込むための吸気口509と、エアを排気するため の排気口504とが形成されている。吸気口509は、画像読取ユニット6のホ ームポジション側でかつ、ADFで搬送される原稿の読取を行う読取位置近傍に 、排気口504は、反対側に配設されており、吸気口509及び排気口504共 に複数の開口で形成されている。第2ケース側壁550bに隣接して、後述する 制御基板503が収容された制御部が配置されている。なお、ケーシング501 内のエアは、側壁550aから側壁550b(図中左から右)に流れるように設 定されている。

### [0016]

図3に示すように、画像読取ユニット6は、原稿609に光を照射する断面略 円形で副走査方向に長い棒状のキセノンランプ602と、キセノンランプ602 が支持され、合成樹脂で一体成形された箱状フレーム601とを有している。フレーム601は、上方に開口が形成されており、主走査方向に離間する一対の側 壁(図4に示す第1、第2側壁60a、60b)を有している。また、画像読取ユニット6は、フレーム601内でキセノンランプ602の長手方向に沿って所定位置に配設された反射ミラーユニット603を有している。更に、画像読取ユニット6は、フレーム601の略中央に配置され反射ミラーユニット603からの反射光を結像させるレンズユニット604と、レンズユニット604とほぼ同じ水平位置に配置されレンズユニット604で結像された光を電気信号(アナログ信号)に変換するCCD等の光電変換素子が多数ライン状に配設されたイメージセンサ605とを有している。

### $[0\ 0\ 1\ 7]$

また、画像読取ユニット6は、図4に示す第1、第2側壁60a、60bの外側に配設された金属製の第1、第2支持プレート750a、750b(図5、図7参照)を有している。更に、画像読取ユニット6は、図6に示す板バネ860、861及び図7に示す75a、75bを有している。

### [0018]

そして、フレーム601の上方の開口は、外部からの光りの入射を防止する平板状のカバー608で覆われている。キセノンランプ602から水平方向に所定距離離間したカバー608の端部には、原稿609への光量を増加させる湾曲板状のリフレクタ607がキセノンランプ602に沿って固定されている。イメージセンサ605が固定されたセンサ基板606の下端部からは、フレキシブルケーブル22が導出されて制御基板503に接続されている。

#### $[0\ 0\ 1\ 9]$

反射ミラーユニット603は、光源の下方に配設され、原稿からの反射光を反射する第1ミラー610と、第1ミラー610から水平方向に離間して斜設され、第1ミラー610からの反射光を上方(原稿側に)反射する第2ミラー611と、第2ミラー611の上方でキセノンランプ602とほぼ同じ高さに斜設され、第2ミラーからの反射光を反射する第3ミラー612と、第2ミラー611の上方かつ第3ミラー612のキセノンランプ602側に斜設され、前記第3ミラーからの反射光を反射する第4ミラーと、第1ミラーと光源との間に配設され、第1~第4ミラーを介して反射された反射光を屈曲させてレンズユニットに導く

第5ミラーとを有している。第1~第5ミラー610~614は、それぞれ一面の面角部が面取りされている(図5参照)。

### [0020]

図4に示すように、フレーム601は、第1、第2側壁60a、60bに直交 し互いに対向する第3、第4側壁63、62を有している。フレーム601の第 1、第2側壁60a、60bの副走査方向両端部下側には、それぞれ第1、第2 ミラー610、611が貫通する第1、第2ミラー610、611の形状とほぼ 同形状の第1~第4開口64a、65a、64b、65bが形成されている(図 5参照)。第1側壁60aの外側面上には第1支持プレート750aを所定間隔 離間して固定するための断面円形状で内側にねじ溝が形成されている突起物の、 ダボ901、902、903、904、905、906が一体成形されている( 図6、図8参照)。第2側壁60b側にも同様に不図示のダボが一体成形されて いる。第1、第2側壁60a、60bの上部かつ第3側壁63側(図の左側)に は、第1、第2側壁60a、60bの主走査方向(矢印方向)各外側にそれぞれ 突出するランプ固定部 6 9 a 、 6 9 b がフレーム 6 0 1 に一体成形されている。 第1、第2側壁60a、60bの第4側壁62側の上端内面側には、第3、第4 ミラー612、613を支持する山型状支持部が一体成形されている。第4側壁 62の主走査方向略中央部には、イメージセンサ605が配置される略U字状の 開口が形成されている。

#### [0021]

また、フレーム601の樹脂材料には、例えば、ポリ・フェニレン・オキサイド(PPO)、PPE(変形PPO)、又は、これらの樹脂にガラスファイバを混入して高強度化及び低熱膨張化を図った樹脂材料としてPPOに約50%のガラスファイバを混入させた線熱膨張係数が約31×10 $^{-6}$ ( $/^{\circ}$  C)の樹脂が用いられている。更に、フレーム601の内部の乱反射を防止するために、樹脂材料には、カーボンなどの黒色の顔料が混入されており、フレーム601は黒色とされている。

#### [0022]

図4に示すように、山型状支持部には、山型に沿って第3、第4ミラー612

、613が斜設されている。第3、第4ミラー612、613の両端部外側には、4個のツメを有する金属製の板バネ68a、68bが配設されている。第3、第4ミラー612、613の上面は、板バネ68a、68bの4個のツメにより上方から山型状支持部側に付勢されている。これにより、第3、第4ミラー612、613は、フレーム601に固定されている。また、ランプ固定部69a、69bには、キセノンランプ602の両端部を収容する方形状固定部材67a、67bが嵌合されている。キセノンランプ602には、キセノンガスが封入された蛍光ランプが用いられている。キセノンランプ602の内側には、主走査方向に沿って配設された一対の電極が固定されており、両電極間に高電圧をかけることにより蛍光発光が可能である。

### [0023]

図5 (A)、(B)及び図6に示すように、第1支持プレート750aには、 ダボ901~906、305、306に対応する位置に孔部801~806、8 15、816がプレス加工等で形成されている。

### [0024]

図8に示すように、ダボ901は、基部に第1側壁60aから突出する長さが所定長さムtの円環状ダボ基部901bと、端部に縮径された円環状ダボ端部901aとを有している。第1支持プレート750aは、孔部801とダボ端部901aとを嵌合させることで光軸方向(図6中矢印方向)および上下方向の位置決めがなされる。そして、ねじ851を締めることによってフレーム601の第1側壁60a上に固定されるが、第1支持プレート750aは、ダボ基部901aの上面と、ネジ851の頭部の底面とで挟持されている。これにより、第1支持プレート750aは、第1側壁60aから所定長さムt離間して配置されている。すなわち、第1支持プレート750aと第1側壁60aとの間には、ダボ基部901bの所定長さムtに応じた間隙が形成されている。ダボ902、903、904もダボ901と同様に、第1側壁60aから突出する長さが所定長さムtの円環状ダボ基部901bと、端部に縮径された円環状ダボ端部901aとを有している。したがって、ダボ902、903、904の各個所でも同様に、第1支持プレートと第1側壁の間にはムtの間隙がある。なお、孔部802~80

4は、光軸方向に長い長孔になっており、各ダボ902~904の端部は、各孔部に沿って副走査方向にスライド可能とされている。第2支持プレート750b 側も同様に第2側壁60bと第2支持プレート750b との間に間隙が形成されて固定されている。

### [0025]

また、図5に示すように、第1支持プレート750aの第1ミラー610側の 端面には、第1ミラー610に当接する扁平半円状の突起76aが突設されてお り(図5(A))、第2支持プレート750bの第1ミラー610側の端面には 、第1ミラー610に当接する2つで一対の扁平半円状の突起76b、76cが 突設されている(図5 (B))。第1支持プレート750aの第2ミラー611 側の端面には、第2ミラー611に当接する扁平半円状の突起77aが突設され ており、第2支持プレート750bの第2ミラー611側の端面には、第2ミラ - 6 1 1 に当接する 2 つで一対の扁平半円状の突起 7 7 b 、 7 7 c が突設されて いる。第1支持プレート750aの第5ミラー614側の端面には、第5ミラー 614に当接する扁平半円状の突起78aが突設されており(図5 (A))、第 2支持プレート750bの第5ミラー614側の端面には、第5ミラー614に 当接する2つで一対の扁平半円状の突起78b、78cが突設されている(図5 (B))。第1、第2支持プレート750a、750bの構成材料には、線熱膨 張係数が約 $11.6 \times 10^{-6}$  (/°C) の一般鋼板が用いられている。従って 、フレーム601の構成材料(樹脂)の線熱膨張係数は、第1、第2支持プレー ト750a、750b(鋼板)の約2.7倍に設定されている。そのため、温度 変化に対し、膨張/収縮率のより低い材料で構成された支持プレートにミラーを 支持させることで、ミラーの固定位置の変化をより低減させることが出来る。

#### [0026]

図6に示すように、第1支持プレート750aの第1ミラー610側の外側に 配置された板バネ860は、第1支持プレート750aの端面に係合するツメ8 60aと、第1ミラー610の各端面に係合するツメ860b、860c、86 0dとを有している。これにより、第1ミラー610は、その主走査方向端部が 板バネ860により第1支持プレート750a側に付勢されて固定支持されてい る。第1ミラー610と同様に第2ミラー611は、その主走査方向端部がツメを有する板バネ861により第1支持プレート750a側に付勢され固定支持されている。不図示の第2支持プレート750b側の各端部も同様に第2支持プレート750bに固定支持されている。これにより、第1、第2ミラー610、611は、主走査方向の両端部がそれぞれ突起76a~76c、77a~77cの3点で第1、第2支持プレート750a、750bに当接されて支持されている。

# [0027]

なお、第1ミラー610と当接する突起76a~76cは、それぞれ第1、第3開口64a、64bの内側で第1ミラー610と当接している。そのため、第1ミラー610はフレーム601と接することなく第1、第2支持プレート750a、750bに支持されている。よって、フレーム601の膨張などのフレーム601からの影響がより少なくて済む。また、第2ミラー611と当接する突起77a~77cも第2、第4開口65a、65bの内側で第2ミラー611と当接している。よって、第1ミラー610と同様に、第2ミラー611もフレーム601と接することなく第1、第2プレート750a、750bに支持され、フレーム6の影響が少なくて済む。

### [0028]

図7に示すように、第5ミラー614は、フレーム610内に上方から挿入される。画像読取りユニット6は、垂直下方に延出されたツメを有する板バネ75a、75bを備え、第5ミラー614の長手方向両端部の上面を板バネの下面に当接させた状態で、各ツメをフレーム601の第3側壁63の両端部に形成された嵌合穴に嵌合させる。こうすることで、第5ミラー614は、板バネ75a、75bにより第1、第2支持プレート750a、750bに突設された扁平半円状突起78a、78b及び78cに付勢されて固定支持されている(図5参照)。なお、図5に示すように、第1、第2支持プレート750a、750bの突起78a、78b近傍の端部(図5中、点線部)は、フレーム610内に突出している。

### [0029]

図1に示すように、第5ミラー614は、光源の下方近傍に固定されている。 光源は、キセノンガスを封入させた蛍光ランプで、主走査方向(長手方向)に沿って対向して配設された一対の電極が形成されており、この電極間に高電圧をかけることにより蛍光発光させている。そのため、光源の近傍に金属部材があると、この金属部材と電極との間で放電が起こってしまう。本実施例では、第5ミラー614を固定する板バネを樹脂で構成することにより、放電現象を防止した。

# [0030]

また、レンズユニット604は、集光及び補正機能を有する複数(例えば、6) 枚の結像レンズと、これらのレンズを保持する鏡筒とで構成されフレーム60 1内に収容されている。鏡筒の外周面には溝624が形成されている(図9参照)。鏡筒の上方には、溝624に沿って係合する一対のツメ及び長穴の形成された板バネ701がフレーム601ネジ締結され固定されている。鏡筒は、上方からツメにより付勢されている。板バネのツメを溝624に係合させた状態で、板バネ701を板バネ701の長穴に沿う副走査(光軸)方向に移動させることで、レンズユニットの光軸方向の位置の調整が可能とされている。なお、画像読取ユニット6の組み立ての際には、レンズユニット604とイメージセンサ605とは、原稿の画像が所定の倍率で正確にイメージセンサ605で読み取られる位置に調整されてそれぞれ固定されている。

### [0031]

図6に示すように、第1側壁60aの上端面80には、樹脂製矩形棒状で熱膨張を吸収するための熱補償部材301が載置されている。熱補償部材301の構成材料には、線熱膨張係数が約70×10-6 (/°C)のPPO等の合成樹脂が用いられている。熱補償部材301の側面には、第1支持プレート750aの孔部815、816に対応する位置に内側にネジ溝が螺刻されたダボ305、306が一体成形されている。ダボ305、306の形状は、第1側壁60aのダボ901と同じ断面円形状とされている。熱補償部材301は、孔部815にダボ305の端部を嵌合させて位置決めされ、ネジ316で締結されて第1支持プレート750a固定される。第1支持プレートの孔部816は、副走査方向(図中矢印方向)に長い長孔で、ダボ306とは上下方向のみ嵌合し、ダボ306が

副走査方向にスライドできるようになっている。ダボ305、306の基部上面 と、ネジ316、307の頭部底面とに、第1支持プレート750aが挟持され 、熱補償部材301と第1支持プレート750aの間には、ダボの高さに応じた 所定の間隙が形成されている。これにより第1支持プレート750aに、熱補償 部材301が固定されている。熱補償部材301の上面には、金属製のプレート 302を介して副走査方向に長い長穴310、311が形成された金属鋼板製の アーム303が配置されている。アーム303の構成材料には、線熱膨張係数が 約 $1.1 \times 1.0^{-6}$  (/°C) の鋼板が用いられている。従って、各部材の線熱膨 張係数は、熱補償部材301>フレーム601>第1、第2支持プレート750 a、750b=アーム303の関係に設定されている。アーム303は、プレー ト302を介して熱補償部材301の上面にネジ312、313でネジ締結され ている。アーム303は略垂直下方に屈曲した屈曲部を有している。屈曲部には 、センサ基板606を支持する板状の支持部材304が固定されている。支持部 材304には、センサ基板606がネジ締結されており、更に、センサ基板60 6上には、イメージセンサ605が固定されている。このため、ネジ312、3 13を緩めてアーム303を長穴310、311に沿ってスライドさせた後ネジ 締結することで、イメージセンサ605の位置がレンズユニット604の結像位 置に調節可能である。

### [0032]

図9に示すように、フレーム601とレンズユニット604の固定位置201からフレーム601と第1支持プレート750aの固定位置(ダボ901およびネジ851の中心線)202までの距離はA(mm)、固定位置202から第1支持プレート750aと熱補償部材301の固定位置(ダボ305およびネジ316の中心線)203までの距離はB(mm)、固定位置203から熱補償部材301とアーム303の固定位置(ネジ312の中心線)204までの距離はC(mm)、固定位置204から支持部材304の内側面205までの距離はD(mm)に設定されている。また、イメージセンサ605は、温度20°Cにおいて、レンズユニット604のピントの合った結像位置に固定されており、レンズユニット604の後端部とイメージセンサ605の前面との間の結像距離はE(

mm) とされている。なお、本例では、距離A:約4.94mm、距離B:約46.2mm、距離C:約40.5mm、距離D:約51mmに設定した。

# [0033]

環境温度が常温より $\Delta$ T(°C)上昇したときには、フレーム601、第1、第2支持プレート750a、750b、熱補償部材301及びアーム303の熱膨張よりレンズユニット604の結像距離Eが $\Delta$ e変化してE'となるように設定されている。この変化量 $\Delta$ eは、環境温度が $\Delta$ T変化した際の、レンズユニット604のピント位置の変化量である。 $\Delta$ e=(-A(mm)×31×10-6(/°C)× $\Delta$ T(°C))+(-C(mm)×70×10-6(/°C)× $\Delta$ T(°C))+(-C(mm)×70×10-6(/°C)× $\Delta$ T(°C))と算出される。なお、A×31×10-6× $\Delta$ Tは、固定位置201を基準としたときのフレーム601の熱膨張による固定位置202のキセノンランプ602側への移動量(膨張量)を示している。各部材の膨張方向がキセノンランプ602側への移動量(膨張量)を示している。各部材の膨張方向がキセノンランプ602側の場合はー(マイナス)、イメージセンサ605側の場合は+(プラス)としている。なお、例えば、温度が20°C上昇すると結像距離の変化 $\Delta$ eは約-0.037mm(常温(20°C)時よりも結像距離が短くなる)となる。

### [0034]

図10に示すように、画像読取ユニット6の第2側壁60bには、キセノンランプ602の下側で主走査方向に突設された第2支持部560bと、第2支持部560bの反対側に走査方向に突設された第1支持部560aとが樹脂で一体形成されている。第1、第2支持部560a、560bには、シャフト506が貫通する断面円形の孔が形成されており、各孔にはフランジ部を有する円筒状合成樹脂製嵌合部材561a、561bがそれぞれ挿入されている。嵌合部材561a、561bの内周面は、シャフト506の外周面に周接されており、画像読取ユニット6の主走査方向一側がシャフト506に支持されている。第2側壁60bの第1、第2支持部560a、560bとの間かつ下部には、駆動ユニット520と係合する係合部がフレーム601に一体形成されている。係合部は、主走査方向に突出する断面矩形で棒状の第1、第2係合部562a、562bと、第

1、第2係合部562a、562bの間に対向して配置され上面に複数の凹凸が 形成された板状の第3係合部562cとを有している(図5(B)参照)。後述 するように、タイミングベルト507が第1、第2、第3係合部562a、b、 cに挟まれ係合することで、モータPM1の駆動を読み取りユニット6に伝達し 、副走査方向に移動させている。

# [0035]

図2、11に示すように、画像読取部1内の駆動ユニット520は、下ケーシング501aを補強するために、下ケーシング501aの内底面に副走査方向に沿って配設された、一枚の一般鋼板製の第2補強プレート551を有している。第2補強プレート551には、副走査方向の一端側、画像読取ユニット6の赤ームポジション側にファン508、副走査方向他側で、画像読取ユニット6の読取終了側にモータPM1、モータPM1及びファン508の間にインバータユニット505、モータPM1からの動力を画像読取ユニット6に伝達する駆動伝達部519(駆動伝達部519は、タイミングベルト510、プーリP2、プーリP3、タイミングベルト575、プーリP4とで構成される。)が配設、固定されユニット化されている。ファン508により画像読取ユニット6の第2支持プレート750bにエアが吹き付けられる。また、更に、モータPM1は、画像読取ユニット6を副走査方向に移動させる動力源となる。更に、第2補強プレート551には、制御基板503を介して静電気を放出するアース線が取り付けられている。

#### [0036]

図12に示すように、第2補強プレート551は、下ケーシング501bの内底面に副走査方向に渡って配置される底面部580、底面部580に沿って配設された断面コ字状の第1支持部705及び第2支持部706を有している。第1支持部705は、第2支持部706より垂直方向に高く、副走査方向に短く設定されている。第1支持部705は、底面部580に略垂直に直交する屈曲部571と、屈曲部571に直交し底面部580に略平行な横板576と、屈曲部571に略平行に対向する縦板572と、更に、下ケーシング501aに固定するためのネジ穴が形成された固定部577とで構成されている。屈曲部571、横板

576及び縦板572により断面コ字状とされている。また、第2支持部706 は、屈曲部571と、屈曲部571に直交し底面部580に略平行な横板578 と、屈曲部571に略平行に対向する縦板579とで構成されている。屈曲部5 71、横板578及び縦板579により断面コ字状とされている。横板578に は、第2支持部材706の副走査方向略中央部に、屈曲部571に略平行に切り 曲げられた矩形状の放熱部材581が突設されている。

# [0037]

図11及び図12に示すように、第1支持部705の屈曲部571には、2個 のネジ575でモータPM1が固定されている。屈曲部571に形成された略円 形状孔からモータPM1の回転軸P1が突出されている。また、駆動伝達部51 9は、第1支持部705に副走査方向上端部で支持されたプーリP2、プーリP 3とを有している。プーリP2、プーリP3は、屈曲部571、縦板572に回 転可能に軸支された回転軸573に嵌合されている。更に、駆動伝達部519は 、底面部580のプーリP2、プーリP3側と反対側の端部に配置された鋼板製 の固定部材574を有している。固定部材574は、底面部580上にネジで固 定される断面略L字状の固定台574aと、固定台574a上にネジで固定され プーリP4を回転可能に支持するプーリ支持調整部材574bとで構成されてい る。プーリ支持調整部材574bの底面部には、副走査方向に長い長孔が形成さ れている。よって、ネジを緩め、この長孔に沿ってプーリ支持調整部材574b を移動させることで副走査方向の位置調整が可能に固定されている。また、駆動 伝達部519は、一対のプーリP3、P4に掛け渡されたタイミングベルト50 7を有している。プーリP3とプーリP4との間の距離は、プーリ支持調整部材 574bを副走査方向に移動させることで、タイミングベルト507の張力と共 に調整可能である。回転軸P1に巻き架けられたタイミングベルト510の他方 は、プーリP2に巻き架けられている。これにより、モータPM1の駆動力は、 回転軸P1、タイミングベルト510、プーリP2、プーリP3、タイミングベ ルト507を介して画像読取ユニット6に伝達される。

#### [0038]

第2支持部706の横板578上のモータPM1側には、自動原稿搬送部1の

開閉状態を検出するDFオープンセンサ554が載置されてネジ締結されている。横板578上面かつDFオープンセンサ554に隣接する位置には、キセノンランプ602に電力を供給するための導出線555の一端が接続されたインバータユニット505が配置されている。インバータユニット505は、直流電力を交流電力に変換し、高電圧をキセノンランプ602に供給している。インバータユニット505は図示を省略した放熱板を介して放熱部材581に固定されている。インバータユニット505は、第2補強プレート551の略中央に配置されている。インバータユニット505に隣接する位置には、ファン508が画像読取ユニット6に対向する位置に配置されている。ファン508、インバータユニット505、DFオープンセンサ554、モータPM1及び駆動伝達部519は、画像読取ユニット6の走査領域外に配設されている。すなわち、各部は、画像読取ユニット6の走査領域内において画像読取ユニット6と上下方向に重ならない位置に配設されている。

### [0039]

図13に示すように、第1補強プレート502は、下ケーシング501aを補強する一枚の鋼板で構成されており、画像読取ユニット6の底面に固定された合成樹脂製摺動部材と当接して画像読取ユニット6を副走査方向に案内する摺動面700を有している。すなわち、第1補強プレート502は、ガイド部材と兼用されている。摺動面700の主走査方向両端部には、摺動面700に対しそれぞれ上下反対側に屈曲する副走査方向に沿う第1屈曲面703、第2屈曲面702を有している。第1屈曲面703は、摺動面700に対し上方側に角度155度で屈曲されている。第2屈曲面702は、摺動面700に対し下方側に角度155度で屈曲されている。

#### [0040]

制御部は、イメージセンサ605の駆動制御や画像読取ユニット6からフレキシブルケーブルを介して転送される画像データの処理等を行う制御基板503を備えている。この制御基板503はCPUブロックとを有し、CPUブロックは、中央演算処理装置として作動するCPU、画像読取装置10の制御動作が記憶されたROM、CPUのワークエリアとして働くRAM、及びこれらを接続する

内部バスで構成されている。CPUブロックには外部バスが接続されている。外部バスには、各モータに駆動パルスを送出するモータドライバを制御するドライバ制御ユニット、ファン508のオン・オフを制御するファン制御部及びパーソナルコンピュータ等の上位機種へ画像読取ユニット6で読み取った画像データを出力するための外部インターフェースが接続されている。また、ドライバ制御ユニットはモータPM1~M3を駆動させるドライバに、ファン制御部はファン508にそれぞれ接続されている。

### [0041]

### <自動原稿搬送部>

自動原稿搬送部(以下、ADFという。)2は、画像読取部1に対してヒンジ 機構により開閉自在に取り付けられている。

### [0042]

ADF2は、複数の原稿を載置するための給紙トレイ11と、給紙トレイ11 上に載置された原稿の有無を検知する給紙トレイ11の略中央に設置されたエンプティセンサ91と、給紙トレイ11に載置された原稿を読取位置Xに搬送する搬送部37と、給紙トレイ11の下方に配置され読み取られた原稿を収容する排紙トレイ12と、搬送部37を駆動するモータPM2、PM3とを有している。

#### [0043]

搬送部37は、給紙トレイ11上に載置された原稿を繰出すピックアップローラ30と、ピックアップローラ30により繰出された原稿を一枚に分離し給送する給紙ローラ31と、給送された原稿の搬送及び排出を行う搬送ローラ32、33、34及び36とを有している。

#### $[0\ 0\ 4\ 4\ ]$

給紙ローラ31、ピックアップローラ30及び搬送ローラ32は、ギヤやプーリなどの公知の駆動伝達機構を介してモータPM2の駆動により回転駆動可能とされている。搬送ローラ33、34および36は、ギヤやプーリなどの公知の駆動伝達機構を介してモータPM3で回転駆動可能とされている。

#### [0045]

従って、画像読取装置10は、コピー機やプリンタ等の画像形成装置などに接

続されることで、ADF2により搬送される移動原稿の走査を行う移動原稿読取 モードと、プラテン511上に載置された静止原稿を画像読取ユニット6が副走 査方向に移動しながら走査する固定原稿読取モードとの二つのモードで画像の読 取が可能な構成とされている。

### [0046]

移動、固定原稿読取モード共に、キセノンランプ602から発光された光は、原稿609で反射され、第1、第2、第3、第4、第2、第1、第5ミラーの順に反射される。第5ミラー614で反射された光は、レンズユニット604で結像されてイメージセンサ605に入射される。イメージセンサ605で電気信号に変換されたアナログ信号は、A/D変換、ゲイン調整などの処理が施された後、フレキシブルケーブル22を介して制御基板503に転送される。制御基板503では、シェーディング補正等の種々の画処理が施された後、外部インターフェースを介してパーソナルコンピュータなど外部装置に画像データが転送される。

# [0047]

固定原稿読取モードの場合は、モータPM1の駆動により、画像読取ユニット 6をホームポジション(待機位置)Hから副走査(図1中右)方向に移動させな がら基準位置Yを基準に載置された静止原稿の読取が行われる。

#### [0048]

また、移動原稿読取モードの場合は、画像読取ユニット6は読取位置 Xに固定されており、ADF 2で読取位置 Xに搬送される原稿の読取が行われる。すなわち、給紙トレイ11上に載置された原稿は、各モータPM2、3の駆動によりピックアップローラ30、分離ローラ31、搬送ローラ32、33、34、36の回転により読取位置 Xに所定の速度で搬送され、読取位置 Xに固定されている画像読取ユニット6により、画像の読取が行われ、読取の終了した原稿は、排紙トレイ12上に排出される。エンプティセンサ91で給紙トレイ11の原稿が検知されなくなるまで、原稿が連続して搬送され連続読取が行われる。

### [0049]

(作用等)

次に、本実施形態の画像読取装置10の作用等について説明する。

### [0050]

更にまた、本実施形態の画像読取装置10では、金属製の第2補強プレート551にモータPM1、インバータユニット505、ファン508及び駆動伝達部519が固定され駆動ユニット化されている。このため、第2補強プレート5のみにアース線を設ければよく、各部品にそれぞれにアース線を取り付ける必要がないので、部品数を減少させることができる。また、画像読取装置10では、各部品を第2補強プレート551と一体で下ケーシング501aに取り付けることができる。このため、各部品をそれぞれ下ケーシング501aに取り付ける必要がないので、組立性を向上させることができる。更に、画像読取ユニット6を支持するシャフト506及び第1補強プレート502とは別の第2補強プレート551にモータPM1が固定されている。このため、モータPM1の振動が画像読取ユニット6に伝達されることを抑制することができるので、正確に走査することが可能な画像読取装置10とすることができる。

### [0051]

また、本実施形態の画像読取装置10では、タイミングベルト507が、画像 読取ユニット6の係合部に係合されており、駆動伝達部519はタイミングベルト507、プーリP2、P3、P4、プーリP3、P4間の距離を調整するプーリ支持調整部材574bとを有している。このため、駆動ユニット520を下ケーシング501aに取り付ける前にプーリ支持調整部材574bを用いてタイミングベルト507の張力の調整を行うことができるので、組立性を更に向上させることができる。

#### $[0\ 0\ 5\ 2]$

更に、本実施形態の画像読取装置10では、ケーシング501は樹脂材料で構成され、第1、第2補強プレート502、551は金属材料で構成されている。金属材料は、樹脂材料よりも高強度なので、金属製の第1、第2補強プレート502、551によって、よりケーシング501を補強することができる。更に、金属材料は、樹脂材料よりも熱膨張係数が低いため、温度変化による膨張/伸縮量はケーシング501よりも第2補強プレート551のほうが小さい。よって、

第2補強プレート551に固定されたプーリP3、P4間の距離変化をより少なくすることで画像読取ユニット6の走行安定性を確保することができる。

### [0053]

また、本実施形態の画像読取装置10では、第1、第2補強プレート502、 551はケーシング501の内底面に配設されている。このため、ケーシング5 01を補強して副走査方向の湾曲を抑制することができると共に、画像読取ユニット6を第1補強プレート502を介してケーシング501の内底面に安定した 状態で支持することができる。

### [0054]

更にまた、本実施形態の画像読取装置10では、ケーシング501が第1、第 2 ケース側壁550a、550bを有し、シャフト507の各端部が第1、第 2 ケース側壁550a、550bに固定され、第 2 補強プレート551がシャフト507の近傍に配置されている。このため、第 2 補強プレート551がシャフト507に近いため、ケーシング501のシャフト507が固定されている近傍を補強することができるので、シャフト507の直線性を維持し、より正確な読取走査を行うことができる。

#### [0055]

また、本実施形態の画像読取装置10では、ファン508、インバータユニット505、モータPM1及び駆動伝達部519は画像読取ユニット6の走査領域外で第2補強プレート551に固定されている。このため、画像読取ユニット6と、ファン508、インバータユニット505、モータPM1及び駆動伝達部519が上下方向に重なるのを防止することができるので、画像読取装置10の薄型化を図ることができる。

### [0056]

また更に、本実施形態の画像読取装置10では、モータPM1、ファン508及びインバータユニット505が副走査方向に沿って並設され、副走査方向の一側にファン508、他側にモータPM1、ファン508及びモータPM1の間にインバータユニット505が配設されている。このため、インバータユニット505がケーシング501の副走査方向において略中央に配置されている。従って

、インバータユニット505が画像読取ユニット6に近いので、インバータユニット505と画像読取ユニット6との間の導出線555を短くしてコストを低減することができると共に、導出線555がプラテン511等に接触することにより生ずる画像読取ユニット6への負荷を低減することができる。

### [0057]

更に、本実施形態の画像読取装置10では、第1補強プレート502が、摺動面700を有し、摺動面700の副走査方向に沿う両端部に屈曲面702、703を有している。このため、屈曲面702、703により第1補強プレート502の補強をすることができる。従って、例えば、上下方向からの力によるケーシング501の図13に示す矢印方向の湾曲を抑制することができる。また、第1補強プレート502は画像読取ユニット6をガイドする部材を兼ねているので、部品数を低減することができる。

### [0058]

また更に、本実施形態の画像読取装置10では、第2補強プレート551がケーシング501の内底面に沿う底面部580と、屈曲部571とを有している。このため、屈曲部571により第2補強プレート551を補強することができるので、上下方向からの力によるケーシング501の湾曲を抑制することができる

### [0059]

更にまた、本実施形態の画像読取装置10では、第2補強プレート551の第 1、第2支持部705、706が断面略コ字状とされている。このため、第1、 第2支持部705、706により第2補強プレート551を補強することができ るので、上下方向からの力によるケーシング501の湾曲(図11中矢印方向) を抑制することができる。また、第1支持部705でプーリP2が支持されてい る。このため、プーリP2を所定高さに支持するための別部材が不要なので、部 品数の増加を防止することができる。

#### [0060]

更に、本実施形態の画像読取装置10では、プーリP3、プーリP4間にタイミングベルト507が掛け渡されている。このため、図11中実線矢印で示す力

が下フレームにかかるが、第2補強プレート551により下フレームの変形を防止することができる。また、第2補強プレート551の断面をコ字状にすることで、より強く補強することができる。

### $[0\ 0\ 6\ 1]$

また更に、本実施形態の画像読取装置10では、温度変化に伴ってレンズユニット604による結像距離Eが変化しても、ネジ312、313を緩めてアーム303をスライドさせることで、ピントの合った位置にイメージセンサ605を調整することができるので、良好な画像を得ることができる。

# [0062]

また、本実施形態の画像読取装置10では、第1支持プレート750aのネジ 穴801~804、815、816は、それぞれ長穴とされている。このため、 熱膨張が生じたときに第1支持プレート750aがスライドする。従って、第1 支持プレート750aとフレーム601との熱膨張の差を吸収して各ミラーのズ レを抑制することができる。

# [0063]


更にまた、本実施形態の画像読取装置10では、板バネ701の位置は、板バネ701を板バネ701の長穴に沿う副走査(光軸)方向に移動させることで、調節可能とされている。このため、板バネ701を光軸方向に移動させることで、レンズユニット604をピントの合った所定位置に調整して固定することができる。

#### [0064]

また、本実施形態の画像読取装置 10では、熱補償部材 301、支持プレート、アーム 303が、それぞれ互いに光軸方向(副走査方向)に沿ってスライド可能に固定されている。また、各熱膨張係数および固定位置を所定関係にすることによって、温度変化による各部材の熱膨張を吸収し、レンズユニットと、イメージセンサ間の距離を適切に保持することができるものである。

#### [0065]

更にまた、本実施形態の画像読取装置10では、ファン508、インバータユニット505、DFオープンセンサ554は、それぞれネジで横板578上に固



### [0066]


本実施形態の画像読取装置10では、第1、第2及び第5ミラー610、61 1、614を支持する第1、第2支持プレート750a、750bがフレーム6 01の第1、第2側壁60a、60bの外側に配設されている。このため、プレート601を介して生ずる光の乱反射を減少させることができるので、良好な画像を得ることができる。また、フレーム601の外側では熱がこもりにくいため、第1、第2支持プレート750a、750bの温度上昇を抑制して第1、第2支持プレート750a、750bの熱膨張による第1、第2及び第5ミラー61 0、611、614の位置の変化を抑制することができる。従って、各ミラーの ズレによるピントのズレを抑制することができるので、良好な画像を得ることが できる。

### [0067]

また、本実施形態の画像読取装置10では、フレーム601が樹脂製とされ第 1、第2支持プレート750a、750bが金属製とされている。このため、低 熱膨張係数・高強度の金属板に第1、第2及び第5ミラー610、611、61 4を固定することができるので、温度上昇による第1、第2及び第5ミラー61 0、611、614の位置の変化を減少させて良好な画像を得ることができる。

#### [0068]

更に、本実施形態の画像読取装置10では、第1、第2及び第5ミラー610 、611、614が貫通可能な第1~第4開口64a、64b、65a、65b が第1、第2側壁60a、60bにそれぞれ形成されている。このため、第1、 第2側壁60a、60bの外側に配設された第1、第2支持プレート750a、 750bで第1、第2及び第5ミラー610、611、614を支持することが できる。従って、フレーム601から第1、第2支持プレート750a、750



# [0069]

また更に、本実施形態の画像読取装置10では、第1支持プレート750aにそれぞれ半円状突起76a、77a、78a突設され、第2支持プレート750 bにそれぞれ半円状突起76b、76c、77b、77c、78b、78cが突設されている。このため、それぞれ第1、第2ミラー、および第5ミラー610、611、614を3点で支持することができる。従って、第1、第2支持プレート750a、750bの加工精度等によって第1、第2及び第5ミラー610、611、614にかかるねじれ応力を発生させず、無理なく第1、第2及び第5ミラー610、611、614にかかるねじれ応力を発生させず、無理なく第1、第2及び第

### [0070]

更にまた、本実施形態の画像読取装置10では、第1、第2側壁60a、60 b上に、複数の突起(ダボ)が形成されており、第1、第2支持プレート750 a、750bと第1、第2側壁60a、60bとの間には、ダボの基部高さ分の間隙が形成され、側壁とプレートとの接触面積をより少なくしていることから、第1、第2支持プレート750a、750bの温度上昇をより低減させることができる。従って、第1、第2支持プレート750a、750bの熱膨張をより抑制することができるので、各ミラーの位置ズレをより少なくすることができる。

#### [0071]

また、本実施形態の画像読取装置10では、第5ミラー614がキセノンランプ602の下方近傍に配置されており、第5ミラー614を第1、第2支持プレート750a、750bに付勢する板バネ75a、75bが合成樹脂製とされている。このため、キセノンランプ602の電極の近傍に金属製の板バネが配置されることを防止することができるので、板バネ75a、75bとキセノンランプ602の電極との間で放電が発生するのを防止することができる。

#### [0072]

更にまた、本実施形態の画像読取装置10では、画像読取ユニット6がケーシ

ング 5 0 1 に収容され、ケーシング 5 0 1 内にファン 5 0 8 が収容されている。 このため、ケーシング 5 0 1 内を冷却することができるので、第 1 、第 2 支持プ レート 7 5 0 a 、 7 5 0 b の温度上昇を更に防止することができる。

### [0073]

また、本実施形態の画像読取装置10では、画像読取部1がADF2を有しており、ファン508が第1、第2支持プレート750a、750bにエアを吹き付ける位置に配置されている。このため、原稿609を所定読取位置に搬送することができると共に、所定読取位置に配置された画像読取ユニット6の第1、第2支持プレート750a、750bにエアを吹き付けることができる。従って、例えば、ADF2により搬送される原稿609の読取を連続して行う場合に、キセノンランプ602の点灯時間が長くなり、第1、第2支持プレート750a、750bの温度上昇が大きくなりやすいときでも、鋼板は熱伝導度がよいため、ファン508により第1、第2支持プレート750a、750bを冷却して温度上昇を抑制し良好な画像を得ることができる。


# [0074]

なお、本実施形態では第1~第5ミラー610~614の、全5枚のミラーのうち、第1、第2、及び第5ミラー610、611、614の3枚のミラーを第1、第2支持プレート750a、750bに支持される例を示したが、第3、第4ミラー612、613も同様に第1、第2支持プレート750a、750bに支持されるようにしてもよい。このようにすれば、温度変化による第3、第4ミラー612、613の位置ズレを抑制することができるので、より良好な画像を得ることができる。

### [0075]

また、本実施形態では、フレーム601の第1、第2側壁60a、60bにダボ901~906が一体成形されている例を示したが、ダボを別部材を用いて構成するようにしてもよい。このようにしても、第1、第2側壁60a、60bから第1、第2支持プレート750a、750bを所定長さ $\Delta$ t離間させて熱膨張を抑制することができる。

#### [0076]



# [0077]

また、本実施形態では、下ケーシング501aの内底面が平面状の例を示したが、下ケーシングの内底面に、第1補強プレート502の屈曲面702、703に沿う屈曲面を樹脂で一体形成するようにしてもよい。このようにすれば、第1補強プレートにより下ケーシング501aを更に補強することができる。

### [0078]

更に、本実施形態では、第2補強プレート551に二つの第1、第2支持部705、706を有する例を示したが、副走査方向に連続する断面略コ字状の支持部を有するようにしてもよい。このようにすることで、第2補強プレートの強度をより大きくすることができる。

# [0079]

また更に、本実施形態では、タイミングベルト507は第1~第3係合部56 2a~562cに係合されて画像読取ユニット6に係合されている例を示したが 、係合部の構造はこれに限定されず、第2側壁60bから突設された2つの板状 挟持部材でタイミングベルト507を挟持して固定するようにしてもよい。


#### [0800]

そして、本実施形態では、プーリP3のみを屈曲部571に固定する例を示したが、プーリ支持調整部材574bを屈曲部571に位置調整可能に固定しても構わない。これによりプーリP4を所定の高さに固定するための固定台574bが不要となるので、部品点数及びコストを低減することができる。

# [0081]

#### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、第2補強プレートに駆動源及び駆動伝 達手段を固定し駆動ユニット化することで、少ない部品数で駆動源及び駆動伝達



### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明が適用可能な実施形態の画像読取装置の断面図である。

### 図2

実施形態の画像読取装置の内部の外観斜視図である。

### 【図3】

実施形態の画像読取装置の画像読取ユニットの断面図である。

### 【図4】

画像読取装置の画像読取ユニットのフレームの外観斜視図を示す。

#### 【図5】

画像読取ユニットの第1、第2支持プレートとミラーとの当接関係を示し、(A) は第1支持プレート側面図、(B) は第2支持プレート側面図である。

#### 【図6】

実施形態の画像読取ユニットの板バネによる第1、2ミラーの固定状態を示す 分解斜視図である。

#### 【図7】

画像読取ユニットのフレームと第5ミラーとの配置関係を示す分解斜視図である。

#### 【図8】

画像読み取りユニットの第1側壁のボス近傍の平面図である。

#### 【図9】

常温時の第1支持プレート、レンズユニット、イメージセンサ及びアームの配 設関係を示す側面図である。



画像読取ユニットのシャフトへの支持状態を示す外観斜視図である。

### 【図11】

実施形態の画像読取装置の駆動ユニットの外観斜視図である。

### 【図12】

画像読取装置の第2補強プレートの外観斜視図である。

### 【図13】

画像読取装置の第1補強プレートの外観斜視図である。


### 【符号の説明】

- 6 画像読取ユニット(走査手段)
- 10 画像読取装置
- 501 ケーシング
- 501b、a 上、下ケーシング
- 502 第1補強プレート (ガイド手段)
- 505 インバータユニット(光源駆動手段)
- 506 シャフト (支持手段)
- 507 タイミングベルト (駆動伝達手段の一部、無端ベルト)
- 508 ファン
- 519 駆動伝達部 (駆動伝達手段)
- 550a、550b 第1、第2ケース側壁
- 551 第2補強プレート
- 562a、b、c 第1、第2、第3係合部材
- 574b プーリ支持調整部材 (駆動伝達手段の一部、調整手段)
- 602 キセノンランプ (光源)
- 609 原稿
- 700 摺動面
- 702、703 屈曲面
- 705、706 第1、第2支持部(支持部)
- 751 屈曲部




PM1 モータ (駆動源)


P3、P4 プーリ (駆動伝達手段の一部)




【図1】




【図2】





【図3】




【図4】









【図6】




【図7】




【図8】




【図9】




【図10】




【図11】



【図12】



【図13】



1/E



## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 組立性に優れると共に正確に走査することが可能な画像読取装置を提供する。

【解決手段】 画像読取装置は、静止原稿の読取走査を行う画像読取ユニット6と、画像読取ユニット6を案内するシャフト506と、画像読取ユニット6を移動させるモータPM1と、モータPM1の駆動を画像読取ユニット6に伝達するタイミングベルト507及びプーリP3、P4と、下ケーシング501aを補強するために下ケーシング501aに取り付けられた第1、第2補強プレート502、551とを備えている。第1補強プレート502は、画像読取ユニット6を副走査方向に案内するガイドを構成し、第2補強プレート551には、モータPM1及びタイミングベルト507及びプーリP3、P4が固定されている。少ない部品数で駆動ユニット520を一体で下ケーシング501aに取り付ける。

## 【選択図】 図2

特願2003-055152

出願人履歴情報

識別番号

[000231589]

1. 変更年月日

1990年 8月27日

[変更理由]

新規登録

住 所

山梨県南巨摩郡増穂町小林430番地1

氏 名

ニスカ株式会社